

平戸市内通学路の対策一覧表

(R5. 8. 1現在)

No.	学区	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況	対策年度
1	平戸小・中	市道 御部屋の坂線	御部屋の坂	雨の日滑りやすい。イノシシ出没。	手すり一部設置	建設課	対策済み	H28
2		市道 緑ヶ岡線	セブンイレブン横坂道	交通量が多い。急な下り坂。	指導線(45cm破線) 【H30施工予定】	建設課	対策済み	H29
3		県道 田ノ浦平戸港線	木引田町商店街	死亡事故発生場所。停車車両が多い。	交通安全指導で対応		交通安全指導で対応	
4		県道 田ノ浦平戸港線	曲りバス停付近	カーブで歩道がない。	現状維持(通学者がおり、本当に困っていれば、地区要望に上げてもらう)	田平土木	その他	
5		県道 平戸田平線	酒の一斗付近	横断歩道がない。	交通安全指導で対応		交通安全指導で対応	
6		市道 平戸志々伎線	幸橋～マツモトキヨシ	道が狭く、歩道がない。	交通安全指導で対応 (一応歩道はあるので、工事予定なし)	建設課	交通安全指導で対応	
7	田助小	市道 汐の浦線	潮の浦から光の園保育園まで	路側帯がない。土砂崩れの恐れ。	区画線	建設課	今後対策予定	R6以降
8		市道 汐の浦線	潮の浦から光の園保育園までの通学路①	ガードレールと道路の間が崩れ、落ちる危険性がある。	災害復旧工事で対応	建設課	対策済み	R3
9		市道 汐の浦線	潮の浦から光の園保育園までの通学路②	ガードレールの終わりから側道までの部分が崩れており、落ちる危険性がある。	経過観察 交通安全指導で対応		交通安全指導で対応	
10	中野小・中	市道 川内下中野線	山口商店下のSカーブ	スピードを上げた大型車両多し。見通しが悪い。	3連ドット	建設課	対策済み	H29
11		国道383号	川内ガソリンスタンド付近カーブ	見通しが悪い。路地から人の飛び出し。	速度抑制のための2連ドット	田平土木	対策済み	R2
12		国道383号	水垂橋バス停付近	大型車の通行が多い。死亡事故発生箇所有り。 注意の看板はあるが、路側帯が狭い。	歩道整備事業 中野大久保工区完了後検討	田平土木	その他	未定
13		国道383号	大山バス停付近	今年度より、路線バスを利用して登下校する1年生がいる。毎朝、道路を横断してバスに乗車するが、交通量が多いため注意が必要である。	県北振興局で山を削って歩道をつくる グリーンベルトも検討	田平土木	対策済み	R4
14		国道383号	水垂町	歩道が未整備で危険である。	歩道の整備計画あり	田平土木	今後対策予定	未定
15		市道 山中・紐差線	山中町	見通しが悪く、歩くスペースも狭く危険である。	歩行者が安全に通行できるよう、歩道の設置を含めた改良工事を実施中	建設課	対策工事中	R2

No.	学区	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況	対策年度
16	根獅子小	市道 根獅子線	根獅子小前の横断歩道	横断歩道の手前の見通しが悪い。スピードを出した車が通行。	スクールゾーンの記載と、カーブミラーの設置	建設課	対策済み	R4
17		県道 平戸田平線	松山バス停付近交差点	比較的交通量が多い。	区画線引き直し済み (交通量の関係から横断歩道の新たな設置は不可能と、警察とR4.1.19に確認)	田平土木	対策済み	R2
18		県道 平戸田平線	飯良町方面への道路	道幅が狭く、歩道がない。	外側線の設置(R3) 道が狭くなるという標識の設置(R4)	田平土木	対策済み	R3 R4
19		県道 平戸田平線	飯良町ふれあいバス停付近カーブ	見通しが悪い。スピードを出した車が通る。	カーブミラーの補修済み(R3) 外側線の設置(R4)	田平土木	対策済み	R3 R4
20		県道 平戸田平線	根獅子小下階段通路	草が生い茂る。イノシシ、蛇が出る。	農林課から街中対策事業で地元に補助を出して地元が対応 再度必要な場合は、学校から地元を通して農林課へ連絡する。	農林課	対策済み	H29、30
21	紐差小	国道383号	中部中入り口バス停付近	横断歩道なし。見通しが悪く、交通量も多い。	カーブミラーの角度調整、カーブミラーのサイズ変更済み (バス停付近のため横断歩道の新たな記載は不可能、一時停止の記載も優先道路がはっきりわかるため不可能と、警察とR4.1.19に確認。ちなみに、横断歩道を設置する場合は、横断する前に待つことができるスペースも必要であるが、そのスペースがここにはなかった。)	建設課	交通安全指導で対応	R3
22		県道 獅子津吉線	永田精米所付近	道路を横断する際に危険。横断歩道なし。	交通安全指導で対応 (バス停付近のため横断歩道の新たな記載は不可能、一時停止の記載も優先道路がはっきりわかるため不可能と、警察とR4.1.19に確認)		交通安全指導で対応	
23	津吉小・志々	県道 獅子津吉線	大村屋会館横の道路	見通しが悪い。スピードを出した車が通る。	スクールゾーンの引き直し パンダシールで対応	田平土木	対策済み	R3
24		国道383号	津吉橋の五叉路	建物の影になっており、カーブで見通しが悪い。交通事故発生箇所。	死角になっていた建物がなくなり、R3にパンダシール4枚で対応。なお、交差点の改良の予定もあり。	建設課	今後対策予定	R3
25		県道 獅子津吉線	野手口バス停付近	スピードを出した車が多い。交差点で多方向から車の通行あり。	区画線による交差点のコンパクト化	田平土木	対策済み	R3
26		県道 獅子津吉線	前津吉バス停付近	交差点で、見通しが悪く、車の通行量も多い。	グリーンベルトを引き直す 交通安全指導で対応	田平土木	対策済み	R2
27		旧道	理容タナカ、旧島ホテル付近の三叉路	カーブ付近での交差点で見通しが悪い。	解体済み	都市計画課	対策済み	
28		県道 平戸田平線	猪渡谷町平石商店前	大雨時、道路が冠水する。	交通安全指導で対応		交通安全指導で対応	

No.	学区区	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況	対策年度
29	伎小・南部中	国道383号	西中山町から志々伎町	側溝蓋がない。	交通安全指導で対応		交通安全指導で対応	
30		市道平尾線	志々伎小～平尾バス停の間の細道	ガードレールがなく、側溝もあり、危険である。	ガードパイプ設置済み	建設課	対策済み	R2
31		国道383号	学校下の柴山自動車横の道脇	転落の恐れあり。	交通安全指導で対応 柵かトラロープの設置予定	田平土木	対策済み	R4
32		国道383号	濱岡衣料店前に向かう国道の道脇	溝があり、歩行する際、足がはまりこむ危険性がある。	持ち主の確認 官民境界の確認	田平土木	対策済み	R4
33		国道383号	志々伎児童館バス停車前のフェンスがない部分	深い側溝がある。転落の恐れ。	私有地のため同意が必要	建設課	交通安全指導で対応	
34		市道志々伎中央線	志々伎ふれあい会館付近・奥	側溝蓋がない。	交通安全指導で対応 (地区要望に拳がってこないので予定なし)	建設課	交通安全指導で対応	
35		野子小	県道平戸田平線	野子小学校から宮の浦方面	土砂崩れや落石の恐れあり。	大型土のうで仮応急済。現状を確認(R3)し、必要があれば対応する。	田平土木	その他
36	県道平戸田平線		宮の浦峠付近	崖崩れの恐れあり。木々が茂っている。	木々は問題ないため、現状維持。土砂流出は、土留め柵で対応。	田平土木	今後対策予定	R5
37	県道平戸田平線		宮の浦バス停から野子小学校方面にかけての道路約100mの直線区間	非常に運転しやすい直線道路のため、スピードを上げて走行する車が目立つ。(地域住民以外の方だと思われる。)	交通安全指導で対応 バンダシールで対応	警察署	対策済み	R3
38	度島小・中	市道度島線	三免地区「崎瀬の鼻入口バス停」旧一本松バス停先坂道	土砂が崩れている。	交通安全指導で対応 (経過観察)	建設課	交通安全指導で対応	
39		市道度島線	三免地区「崎瀬の鼻入口バス停」旧一本松バス停付近	土砂が崩れている。	交通安全指導で対応 (経過観察)	建設課	交通安全指導で対応	
40		市道度島線	中部地区山口商店から学校方面100m付近	石垣の膨張とブロック塀の破損	交通安全指導で対応 (私有地のため経過観察)	建設課	交通安全指導で対応	
41	生月小・生月中	市道壱部中央線	永田管工前横断歩道	交通量が多く、見通しが悪い。横断歩道が見えない。裏口歩道横の個人宅の塀に亀裂がある。	外側線の引き直し検討	建設課	対策済み	R5
42		県道平戸生月線	いちむら文具付近	交通量が多い。見通しが悪い交差点もある。	外側線の引き直し(R5) 横断歩道を引き直し(R6)	田平土木 警察署	今後対策予定	R5 R6
43		市道晴木加場田線	生月小下 めばえ保育園横ため池	落下防止の金網に隙間やたわみがある。	私有地のため区長と話し合い検討	建設課	交通安全指導で対応	R4
44		市道晴木加場田線	スナックピアス付近	急勾配の坂道の右側にため池。深い側溝。ブロック塀の破損。ガードレールがない。	ガードコーンの修理	建設課	今後対策予定	R4
45		県道平戸生月線	生月漁協付近	一方通行からのT字路交差点。交通事故発生場所。	既存の横断歩道に青色の線を標示 バンダシールで対応	田平土木	今後対策予定	R5
46		市道壱部中央線	堺目地区活性化センター付近	ガードレールがなく、高さ1～2m下に転落の恐れあり。	基準の高さに該当するため、検討	建設課	対策工事中	R5

No.	学区	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況	対策年度
47		市道 菅部中央線	幸四郎池付近	ガードレールがない。	区長と話し合い検討	建設課	交通安全指導で対応	R4
48		県道 平戸生月線	中学校校門前から出口商店	歩道がなく危険。	外側線の引き直し+グリーンライン(R4) 測量業務実施中(R5)	田平土木	対策工事中	R4~
49	山田小	市道 犬場線	犬場市営住宅入り口付近	交通量が多く、見通しが悪い。	見通し確保検討	建設課	交通安全指導で対応	未定
50		県道 平戸生月線	JA山田前交差点	道幅が狭く、交通量も多い。	グリーンラインで対応	田平土木	交通安全指導で対応	R5
51		市道 浜田線	山田児童館付近	児童が車道を往来するため危険がある。	バンダシールで対応	建設課	交通安全指導で対応	
52		市道 山田中央線	観音様下付近	通学路だが、見通しが悪い。	ミラーの付け替え	建設課	対策済み	H30
53		市道 天満宮線	生月線天満宮前バス停から天満神社	路側帯がなく、道路沿いに草木が生い茂る。天満神社沿いの道路は昼間でも暗い。	シルバー人材に依頼して、草はらいで対応	建設課	対策済み	毎年
54		市道 天満宮線	天満神社から生月線飛石バス停	路側帯が見えない程、草木が茂り、見通しも悪い。	シルバー人材に依頼して、草はらいで対応	建設課	対策済み	毎年
55		市道 天満宮線	天満神社道路沿いの土砂崩れ	木の根が表出し、土砂崩れが今後も予想される。	地権者を調べて対応可能か検討 土砂崩れ等で通行に支障が出た場合は除去を実施	建設課	今後対策予定	その都度
56		市道 天満宮線	指定史跡井上氏墓地周辺	道路沿いにある石柱が倒壊のおそれあり。	撤去完了	建設課	対策済み	R3
57	田平北小・田平中	県道 平戸田平線	田平北小裏門下及び総社神社付近	工事関係のトラックなど交通量が多い。道路完成後は、車両の往来が増えると予測される。	横断歩道を設置済 スクールゾーン記載済 駐在所の方による交通誘導 道路開通後信号設置検討	田平土木 建設課 警察署	対策済み	R3
58		国道204号	田平北小正門付近(小手田免)	歩道が未整備で危険である。	歩道の整備計画あり	田平土木	今後対策予定	未定
59		国道204号	平戸口駅下から居酒屋夢屋横三叉路	交通量が多く、歩道が狭い。	道路拡張と歩道の整備計画あり	田平土木	今後対策予定	未定
60		国道204号	セブンイレブン田平東店前交差点	交通量が多い。	道路拡張と歩道の整備計画あり	田平土木	今後対策予定	未定
61		市道 平川線	永田団地付近	交通量が多く、見通しが悪い。横断歩道が見えない。	現状維持 横断歩道移動不可	警察署	交通安全指導で対応	R1
62		国道204号	荻田免	崖崩れの部分。	測量設計(R3) 工事予定(R4)	田平土木	今後対策予定	R4

No.	学区区	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況	対策年度
63	田平南小	国道204号	馬の元交差点	交通量が多く、車のスピードも出やすい交差点。信号機は1か所設置。横断歩道に停止線はあるが、越える車両が多い。	交通安全指導で対応 歩行者注意の路面標示 規制表示の再舗装	警察署 田平土木	対策工事中	R1 R3 R4
64		市道 南小学校線	学校校門前の直線道路	近隣にある保育園や県立北松農業高等学校等の教育施設へ向かう抜け道となっており、児童の登下校時には交通量が多い。また、見通しのよい直線道路なので、車両の速度も上がりやすい箇所である。朝からは、児童が登校する側を速度を落とさずに通過する特定の車両が数台いる状況である。	表示(ダイヤ及び横断歩道)の塗りなおし(R3) 標識(30km規制)を設置(R3) スクールゾーンと道路に記載(R4予定)	警察署 建設課	対策済み	R3 及び R4
65	田平東小	国道204号	下亀踏切付近	路側帯の白線が消えかかっている。巻き込み事故の危険性。	ライン引き直し	田平土木	対策済み	R4
66		国道204号	福崎踏切付近	横断歩道まで、歩道が狭い。	横断歩道の位置を変更する。 歩道の切り下げを行う。	警察署 田平土木	対策済み	R4
67		国道204号	草切入口バス停付近	交通量が多い。歩道が狭く、草も生い茂っている。	要望内容を確認し、対策案を検討通学者がおり、本当に困っていれば、地区からの要望に上げてもらう)	田平土木	その他	未定
68		国道204号	本校校門そばの通学路	校門出ですぐの通学路には歩道とガードレールがあるが、10mほど進むと歩道のみになる。あわせて、道幅が広い国道で、車のスピードが出やすく、大型車両が頻繁に通る。	横断防止柵設置L=60m(R4) 横断防止柵設置予定L=45m(R5)	田平土木	対策工事中	R4 R5
69		大島小・中	県道 大根坂的山線	的山棧橋付近の通学路	道幅が一部狭く、登校時、棧橋に向かう車がスピードを出して通行する。	子どもの通学時間帯を配慮	田平土木	今後対策予定
70	県道 大根坂的山線		神浦付近の通学路	カーブの近くに横断歩道があり、見通しが悪い。	路面標示	田平土木	今後対策予定	R5
71	県道 大根坂的山線		神浦地区の階段	石垣の崩れ。土砂の流れ込み。	その都度、土砂の撤去	建設課	対策済み	R4
72	県道 大根坂的山線		大根坂地区の通学路	石垣の崩れ。土砂の流れ込み。	その都度、土砂の撤去	建設課	対策済み	R4
73	県道 大根坂的山線		大島村前平2022の1	車道が狭く、歩道が無いため、危険である。	歩道整備	田平土木	今後対策予定	未定