

園児等子供が日常的に集団で移動する経路における対策必要箇所一覧表（平戸市）

令和2年1月末時点

【対策必要箇所】

道路管理者（国）	0箇所	うち対策完了	0箇所
道路管理者（県）	9箇所	うち対策完了	0箇所
道路管理者（平戸市）	15箇所	うち対策完了	1箇所
交通管理者（県警）	11箇所	うち対策完了	9箇所

※対策内容が決定しているものについては、対象施設等と現場点検を行ったうえで決定したものです。

対象施設	路線名	所在地	危険理由・状況	対策内容	実施者	対策済	対策完了年度 (予定)
1 子育てひろばトコトコ	一般国道204号	平戸市田平町里免239	・歩行者溜りに防護柵がないため、車両が歩道に進入する危険性がある。	・防護柵設置 ・鋼製ポラード設置	道路管理者 (県)	未済	R1年度
2 子育てひろばトコトコ	一般国道204号	平戸市田平町小手田免843	・歩行者溜りに防護柵がないため、車両が歩道に進入する危険性がある。	・防護柵設置	道路管理者 (県)	未済	R4年度以降
3 若葉保育園	一般県道以善田平港線	平戸市田平町小手田免19	・歩道に防護柵は設置されているが、防護柵下部に隙間があり、園児が転落する危険性がある。	・道路施設修繕	道路管理者 (県)	未済	R1年度
4 若葉保育園	第2柑橘指導園線	平戸市田平町下寺免638地先	・最徐行の看板が劣化で見にくい。	・警戒標識の設置 ・歩道の設置・拡幅	道路管理者 (市)	未済	R2年度
5 若葉保育園	第2柑橘指導園線	平戸市田平町下寺免646-5地先	・側溝蓋の隙間に園児の足が入りそうで危険である。	・歩道設置・拡幅	道路管理者 (市)	未済	R2年度
6 津吉保育所	主要地方道獅子津吉線	平戸市前津吉町276	・カーブ区間であるが、道路反射鏡が設置されておらず車両の接近を確認し辛いため、歩行者の安全な通行に支障がある。	・道路反射鏡設置	道路管理者 (県)	未済	R1年度

	対象施設	路線名	所在地	危険理由・状況	対策内容	実施者	対策済	対策完了年度 (予定)
7	津吉保育所	主要地方道獅子津吉線	平戸市前津吉町652	・横断歩道が車両の接近を確認し辛い箇所に設置されているため、歩行者の安全な通行に支障をきたしている。	・道路施設修繕	道路管理者 (県)	未済	R2年度
8	津吉保育所	主要地方道獅子津吉線	平戸市前津吉町265	・車道と路肩に段差があり、歩行者の安全な通行に支障がある。	・道路施設修繕	道路管理者 (県)	未済	R1年度
9	津吉保育所	主要地方道獅子津吉線	平戸市前津吉町303	・路肩に防護柵が設置されておらず、園児が転落する危険性がある。	・防護柵設置	道路管理者 (県)	未済	R1年度
10	津吉保育所	主要地方道獅子津吉線	平戸市前津吉町249	・カーブ区間であるが、道路反射鏡が設置されておらず車両の接近を確認し辛いため、歩行者の安全な通行に支障がある。	・道路反射鏡設置	道路管理者 (県)	未済	R1年度
11	津吉保育所	主要地方道獅子津吉線	平戸市前津吉町652先	・横断歩道設置場所の見通しが悪い	・対策検討中	長崎県警察	未済	R2年度
12	津吉保育所	南川原循環線	平戸市津吉町436-2地先	・ミラーは設置されているが、急カーブの為見通しが悪い。	・道路反射鏡の設置	道路管理者 (市)	未済	R4年度以降
13	はなまる保育園	一般国道383号	平戸市戸石川町958	・歩道に防護柵が設置されておらず、園児が転落する危険性がある。	・防護柵設置	道路管理者 (県)	未済	R2年度
14	はなまる保育園	新道線	平戸市戸石川町480-1地先	・側溝蓋に段差があり、危険である。	・歩道設置・拡幅	道路管理者 (市)	未済	R2年度
15	はなまる保育園	新道線	平戸市戸石川町580-3地先	・側溝蓋の隙間に園児の足が入りそうで危険である。	・歩道設置・拡幅	道路管理者 (市)	未済	R2年度

	対象施設	路線名	所在地	危険理由・状況	対策内容	実施者	対策済	対策完了年度 (予定)
16	しおかこども園	市道	平戸市鏡川町525先	・横断歩道がない	・対策検討中	長崎県警察	未済	R2年度
17	中野愛児園	市道	平戸市山中町391先	・スピードを出す車が多い	・ソフト対策（取締り）	長崎県警察	○	R1年度
18	中野愛児園	市道山中・紐差線	平戸市山中町392地先	・交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。	・歩道の設置・拡幅	道路管理者 (市)	未済	R3年度
19	獅子保育園	主要地方道平戸田平線	平戸市獅子町1743先	・横断歩道がない	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度
20	獅子保育園	主要地方道平戸田平線	平戸市獅子町1057先	・横断歩道がない	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度
21	獅子保育園	主要地方道平戸田平線	平戸市獅子町1743先	・スピードを出す車が多い	・ソフト対策（取締り）	長崎県警察	○	R1年度
22	堤保育園	市道	平戸市堤町88-1先	・横断歩道がない	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度
23	平戸口社会館	市道	平戸市田平町山内免749-10先	・スピードを出す車が多い、横断歩道がない	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度
24	平戸口社会館	山の内大久保線	平戸市田平町山内免471地先	・ガードレール等がなく、危険に感じる。	・防護柵の設置	道路管理者 (市)	未済	R4年度以降
25	平戸口社会館	大久保線	平戸市田平町大久保免1229地先	・側溝箇所に段差と溝蓋が設置されていない。	・歩道設置・拡幅	道路管理者 (市)	未済	R4年度以降
26	認定こども園めばえ	市道	平戸市生月町里免3004先	・横断歩道が交差点内に設置されている	・ハード対策（横断歩道移設）	長崎県警察	○	R1年度

	対象施設	路線名	所在地	危険理由・状況	対策内容	実施者	対策済	対策完了年度 (予定)
27	大島村保育所	市道	平戸市大島村西宇土 1756先	・横断歩道がない	・ソフト対策（安全 教育）	長崎県警察	○	R1年度
28	花園保育園	一般国道204号	平戸市田平町下亀免 968-1先	・スピードを出す車が多い	・ソフト対策（取締 り）	長崎県警察	○	R1年度
29	花園保育園	久吹線	平戸市田平町下亀免 789地先	・緊急避難通路にもなる道が、雨 の日等はすべりやすい状況であ る。	・対策内容検討中	道路管理者 (市)	未済	R4年度以降
30	中津良保育所	浜の山線	平戸市猪渡谷町722地 先	・ガードレールと擁壁の間に隙間 があり、園児が落下する恐れ。	・防護柵の設置	道路管理者 (市)	未済	R2年度
31	中津良保育所	臨港線	平戸市猪渡谷町293地 先	・ガードレールと擁壁の間に隙間 があり、園児が落下する恐れ。	・防護柵の設置、修 繕	道路管理者 (市)	未済	R2年度
32	小鳩保育園	大佐志線	平戸市鮎川町3-12地 先	・道幅が狭いのに、溝蓋が設置さ れていない。	・歩道設置・拡幅 ・防護柵の設置	道路管理者 (市)	未済	R4年度以降
33	小鳩保育園	恵比須線	平戸市津吉町694地先	・ガードレールが切れていて、園 児が落下する恐れ。	・防護柵の設置	道路管理者 (市)	未済	R4年度以降
34	小鳩保育園	恵比須線	平戸市津吉町705-1地 先	・カーブミラーもなく、草が生い 茂り見通しが悪い。	・草刈り、除草対策	道路管理者 (市)	○	R1年度
35	小鳩保育園	臨港線	平戸市鮎川町356-3地 先	・ガードレールの劣化により、園 児が落下する恐れ。	・防護柵の修繕	道路管理者 (市)	未済	R4年度以降